






Procedimiento incorrecto



- No se puede bajar la bandeja sin haber desclipado el lado contrario

Procedimiento correcto



- No bajar el primer lado desclipado mas de 50mm antes de haber desclipado el segundo lado

Tolerancia general: ISO 2768-mk	Material:	Espesor:	Autor: r lucena
Escala:	Tratamiento:		Fecha creación: 06/04/2016
Tamaño: A3	Acabado:		Estado:
Peso: N/D	Área: N/D	N.º Útil:	Proyecto:
GH	Instrucción del desmontaje techo clip-in		PHALPLAC Rev